

Jürg Brunner

Musiker und Orgelfachberater

Rüfenachtweg 3

3006 Bern

031 311 18 50 / 076 345 14 50

juerg.musik@sunrise.ch

Ref. Kirche Hilterfingen

Kirchgemeinderat

Beurteilung Offerte Orgelrevision Firma Goll

Am 11. Nov. 2024 war ich eingeladen, an der Besichtigung der Orgel in der Ref. Kirche Hilterfingen beizuwohnen. Zugegen waren 2 Mitarbeiter der Firma Goll sowie Ruth Moser, Organistin.

Dabei konnte ich mir ein Bild machen von der Verschmutzung sowie allfälliger Mängel.

Unterdessen liegt das Angebot der Firma Goll vor. Offeriert werden die üblichen Revisionsarbeiten wie Reinigung der gesamten Orgel und Ersatz der schadhaften Teile (hauptsächlich Lederteile).

Eine Revision/Reinigung wird in der Regel alle rund 25 Jahre notwendig. Seit den letzten umfangreichen Arbeiten sind gut 30 Jahre verstrichen. Angesichts des Verschmutzungsgrades und insbesondere auch wegen des Schimmelbefalls ist eine baldige Revision unbedingt zu empfehlen. Um die Werterhaltung und die Funktion zu garantieren, empfehle ich, mit den Arbeiten nicht länger zuzuwarten. Jedes technische Gerät (vgl. z.B. ein Auto) braucht in gewissen Intervallen Wartung und Unterhalt.

Preise:

Diese bewegen sich im üblichen Rahmen.

Für die ord. Revision wird 105'000 veranschlagt, was pro Register (die Orgel hat 42 Reg.) ca. 2500.- ergibt. Als Vergleich: Schon vor 15 Jahren rechnete man mit 2000.- pro Register.

Die zusätzlichen Positionen wie Schimmelbehandlung und Revision Registerapparate (Leder ersetzen) würde ich auf jeden Fall empfehlen.

Meine Empfehlung ist eindeutig. Ich würde die veranschlagten Arbeiten im offerierten Rahmen durchführen.

Bern, 03. Dezember 2024

